

Конфигурация кабеля датчика для весов FS


Стандартная длина кабеля датчика { FS620 ~ FS200K1G : 1м
FS150K1GF ~ FS300K1GF : 5м

(кабель датчика = кабель между датчиком веса и индикатором)

Стандартная конфигурация



Возможное удлинение кабеля: до 30м (частями по 5м)



* Отсутствует расширение в блоке питания (кабель питания рf FS-OX составляет 5м.)